



Шаг резьбы <i>P</i>	Проточка					Фаска <i>c</i>
	<i>f</i>	<i>R</i>	<i>R</i> ₁	Наружная резьба <i>d</i> _f	Внутренняя резьба <i>d</i> _f	
1,5	2,5	1,0	0,5	<i>d</i> -3,0	<i>d</i> +1,0	1,6
2	3			<i>d</i> -4,3		2,0
3	5			<i>d</i> -6,1		3,0
4	6	1,6		<i>d</i> -7,7	<i>d</i> +1,1	3,5
5	8			<i>d</i> -10,1		4,5
6	10	3,0	1,0	<i>d</i> -11,7	<i>d</i> +1,6	5,5
7	12			<i>d</i> -13,3		6,5
8				<i>d</i> -15,2	<i>d</i> +1,8	7,0
9	14			<i>d</i> -16,8		8,0
10	16			<i>d</i> -18,7	9,0	
12	18			<i>d</i> -21,9	<i>d</i> +2,1	11,0
14	20	5,0	2,0	<i>d</i> -25,2	<i>d</i> +2,5	13,0
16	25			<i>d</i> -29,4		<i>d</i> +2,8
18				<i>d</i> -32,6	<i>d</i> +3,0	
20				<i>d</i> -36,4		18,0
22	30			<i>d</i> -39,6		20,0
24				<i>d</i> -42,9	<i>d</i> +3,5	21,0
28	40			<i>d</i> -49,3		25,0
32				<i>d</i> -56,3		28,0
36	50			<i>d</i> -62,8	<i>d</i> +4,0	32,0
40				<i>d</i> -69,2		35,0
44		60	<i>d</i> -75,7	39,0		
48	<i>d</i> -82,5		42,0			